MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

St. Xystus

Bildstock, Skulptur, Brückenmauerwerk
2021-2021

Die Kirche St. Xystus ist über eine aus Sandsteinquadern gemauerte Brücke zugänglich. Im Kirchhof befinden sich zudem eine Skulptur des Johannes Nepomuk sowie ein Bildstock, die ebenso beide aus Sandstein bestehen.

Die Objekte sollen mithilfe der Erfassung von Bestand, Material und Schäden restauriert werden, um ein einheitliches Gesamtbild wiederherzustellen. Hierfür wird eine Reinigung der Oberflächenablagerungen und biogenen Beläge vorgenommen, defekte Fugen und Altergänzungen erneuert und Fehlstellen ergänzt. Zur visuellen Angleichung wurde eine partielle Retusche vorgenommen.

Maßnahmen

- Heißdampfeinigung
- Fassungssicherung an der Nepomuk-Skulptur
- Rissverschluss
- Fugensanierung
- Fehlstellenbehandlung
- Metallteilkonservierung
- Retusche

Ort
Erlangen-Büchenbach

Auftraggeber
Kath. Pfarramt St. Xystus

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2021-2021

Material
Sandsteine

Endzustand der Nepomuk-Skulptur

Vorzustand der Nepomuk-Skulptur

Endzustand des Bildstocks

Vorzustand des Bildstocks

Endzustand des Brückenmauerwerks

Vorzustand des Brückenmauerwerks

Konserviertel Metallkreuz auf dem Bildstock

Ausgebesserte Fugen im Mauerwerk