

REFERENZ

**Polychrom gefasstes Sandsteinportal**

St. Vitus Pfarrhaus  
2014-2014

Den Anlass für die Sandstein- und Fassungsicherung des Spätrenaissance-Portals gaben die bereits fertig gestellten Sanierungsmaßnahmen am Pfarrhaus der Katholischen Pfarrkirche St. Vitus

**Schäden**

- Fassungsverluste durch voran gegangene Sanierungsarbeiten
- Überformung der bauzeitlichen Fassung mit Dispersionsfarben
- Absturzgefährdete Gesteinsteile
- Schuppen- und Rissbildung im Keupersandstein
- unsachgemäße Reparaturmaßnahmen mit Zementmörteln

**Maßnahmen**

- Nassreinigung mit temperiertem Wasser und Saugschwämmen
- Trockenreinigung mit Staubsauger, Pinseln Sklapellen
- Ertüchtigen intakter Altergänzungen
- Sicherung von Risszonen im Sandstein mit Kieselsäuredispersion
- Ergänzung mineralisch im Sandstein mit Antraminéros und Kieselsolmörtel
- Fassungsicherung
- Fassungsretuschen und Neufassung mit silikatischer Lasur

**Ort**

Wülfershausen an der Saale

**Datierung**

um 1608

**Auftraggeber**

Kath. Kirchenstiftung St. Vitus

**Architekt**

Architekt Volker Eppler

**Fachbauleitung**

ProDenkmal GmbH

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2014-2014

**Material**

Sandstein



Das Eingangsportal im Endzustand



Das Portalgewände im Vorzustand



Detail vom Bogenanfänger mit Schäden in der Letzfassung



Detail vom Bogenanfänger im Zustand nach der Fassungskonservierung mit KEIM Restaurolasur

