

REFERENZ

Karlsaue Parkskulptur Löwe

Löwenplastik auf der Gustav-Mahler-Treppe
2020-2020

Ziel der Bearbeitung war es die durch Vandalismus verschmutzte Skulptur wieder in einen gepflegten Zustand zu überführen. Neben der Reinigung und der Entfernung des Graffitis waren das Schließen von Rissen und die Erneuerung der Fugenmörtel Schwerpunkt der Arbeiten.

Maßnahmen

- Reinigung und Entfernung des biogenen Bewuchses
- Rissverschluss
- Fugenaustausch
- Retusche



Ort

Kassel

Datierung

1874

Auftraggeber

Museumslandschaft Hessen Kassel
Hauptabteilung Bauwesen
Bauangelegenheiten und Denkmalpflege

Fachbauleitung

HAZ GmbH Ingenieure Kassel

Denkmalpflegerische Betreuung

Landesamt für Denkmalpflege Hessen

Bearbeitungszeitraum

2020-2020

Material

Marmor

Gesamtansicht der Löwenplastik nach
Abschluss der Arbeiten.



Vorzustand: Besonders an der Rückseite befand sich biogener Bewuchs.



Vorzustand: An der Oberfläche fanden sich Graffiti und Verschmutzungen.



Nachzustand: Die Verunreinigungen wurden mit dem Partikelstrahlverfahren entfernt und farblich unpassende Bereiche durch Retusche an den Originalbestand angepasst.

