MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Wohnhaus Kappengasse 16

Fassaden
2017-2017

Der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes war das Ziel der Restaurierung an den Sandsteinfassaden des Wohnhauses in der Kappengasse 16, Nürnberg.

Maßnahmen

- Zwei Salzreduzierungszyklen
- Reinigung
- Entfernung von Kleinteilen
- Festigungen
- Mineralische Ergänzungen
- Neue Sockelplatten
- Neuteile und Vierungen an Ecklisenen und Laibungen
- Fugenerneuerung
- abschließende Dokumentation und Restaurierungsbericht

Ort
Nürnberg

Datierung
Nürnberg, 2017

Auftraggeber
Peter Hüfner

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2017-2017

Material
Burgsandstein

Die Fassade des Wohnhauses zur Kappengasse mit Natursteinmauerwerk im EG und Ecklisenen nach der Konservierung und Restaurierung.

Die Fassade zur Kappelgasse war vor der Maßnahme mit Wildem Wein bewachsen.

Die Fassade zur Spittlertormauer nach der Konservierung und Restaurierung.

An den Lisenen wurden stark reduzierte Werksteine durch Vierungen aus Sandstein ergänzt.

Vor der Konservierung und Restaurierung waren defekte Altergänzungen und Fugen zu verzeichnen.

Stark reduzierte Werksteine wurden durch Vierungen aus Sandstein ergänzt.Der Fugenschnitt wurde beibehalten.

Der Dachgiebel mit Voluten an der rückwärtigen Fassade wies vor der Restaurierung zahlreiche Schäden auf.

Unter dem Giebel wurde ein Neuteil versetzt und Fehlstellen wurden mit Steinersatzmasse geschlossen. Die Schutzverblechung erfolgte bauseits.