

REFERENZ

Kath. Stadtpfarrkirche St. Nikolaus

Bauzier am Turm
2015-2015

Anlass der Maßnahme war die Überprüfung der Absturzgefahr loser Teile der Bauzier an den vier Turmecken. Die Durchführung erfolgte durch seilgesicherte Restauratoren. Das Ziel der Sicherung und Konservierung der Bauzier war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs.

Maßnahmen

- Reinigung
- Behandlung von Rissen, Schalen, Brüchen
- Behandeln von Kleinteilen
- Ergänzen von Fehlstellen
- Fugenerneuerung



Ort

Mühlldorf am Inn

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Rosenheim Bereich
Hochbau

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2015-2015

Die Sicherung und Konservierung der Bauzier erfolgte durch seilgesicherte Restauratoren.



Bei der Reinigung.



Beim Ergänzen.



Der Turm der Stadtpfarrkirche vor der
Sicherung und Konservierung.

