

REFERENZ

Altarbildstock

Prozessionsaltar
2017-2017

Der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes war das Ziel der Konservierung und Restaurierung des Prozessionsaltars in Theres.

Maßnahmen

- Schonende Heißdampfreinigung
- Punktuelle Klebung
- Rissversorgung
- Ergänzung der Fehlstellen
- Fugensanierung
- Verbessern des Umfelds
- Dokumentation



Ort
Theres

Datierung
1784

Auftraggeber
Gemeinde Theres

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2017-2017

Material
Schilfsandstein

Der Prozessionsaltar nach der
Konservierung und Restaurierung.



Der Prozessionsaltar nach der Konservierung und Restaurierung.



Der Prozessionsaltar vor der Konservierung und Restaurierung.





Im Altaraufsatz waren Risse, schuppige Bereiche und Fehlstellen zu verzeichnen.



Der Altaraufsatz nach dem Schließen von Rissen und Ergänzen von Bruchstücken.

