



REFERENZ

Dorfgemeinschaftshaus

2018-2018

In Zuge der Einrichtung des Dorfplatzes wurde das Gemeinschaftshaus umgebaut.

Maßnahmen

- Scharrieren
- Reinigen
- Ausstemmen
- Festigen
- Sandsteinverblender
- Ausbauen Fensterbank
- Herstellen Fensterbank, Sandsteinquader, Fenstersturz
- Fugensanierung
- Fensteranschlussfuge
- Verpressen Mauerwerk
- Putz Ortgang und Mauerwerk
- Ergänzen
- Retusche
- Korrosionsschutz

Ort

Wallesau

Datierung

1845

Auftraggeber

Stadt Roth

Bearbeitungszeitraum

2018-2018

Material

Sandsteine



Das Dorfgemeinschaftshaus nach dem Umbau.



Das Gebäude während des Umbaus.



Nach dem Schließen der Fugen und Konservieren verbleibender Metallteile.



Schadhafte Fugen wurden geöffnet.



Nach dem Verputzen ehemaliger Mauerwerksöffnungen und Schließen der Fugen sowie Konservieren verbleibender Metallteile.



Die Mauerwerksöffnung wurde zugemauert.



Nach dem Schließen der Fugen.



Schadhafte Fugen wurden geöffnet.

